





# KSURO



SPRCHOVÁ BATÉRIA  
-NÁSTENNÁ  
návod na montáž




3




Hĺbkú montáže S-prípojek kontrolujte tak, aby dĺžka časti vyčnievajúcej zo steny nebola menšia ako 30 mm  $\pm$  2 mm.


4




Namontujte rozety na batérie na prípojkách S v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že po inštalácii zakryjú stenu.




Pomocou vodováhy skontrolujte, či sú nainštalované S-konektory a rozety vo vodorovnej polohe.



Najprv vložte plochú podložku na šesťhrannú maticu.



Namontujte batérie na prípojky S v smere hodinových ručičiek.



Montáž je ukončená.

**Pozor!** Kresby slúžia na ilustračné, inštruktážne účely. Vzhľad batérie sa môže líšiť od použitých obrázkov.

## Technické údaje


Maximálny tlak **1 MPa**

Odporúčaný tlak **0,1 - 0,5 MPa**

Maximálna teplota horúcej vody **90 °C**

Odporúčaná teplota horúcej vody **65 °C**

Uistite sa, že prípojky teplej a studenej vody sú správne pripojené.



## Činnosť

Otvorenie vytekania vody a plynulé nastavenie toku vody sa dosiahne otočením rukoväte vertikálne nahor.

Teplota vody sa zvyšuje otáčaním rukoväte doľava a znižuje otáčaním rukoväte doprava. Krajná ľavá poloha rukoväte umožňuje vytekanie iba horúcej vody, krajná pravá poloha iba studenej.

## Čistenie a údržba

Opláchnite čistou vodou a utrite suchou mäkkou handričkou.

V prípade silného znečistenia sa odporúča použiť špeciálne čistiace prostriedky na batérie, najlepšie profesionálne výrobky firmy Oltens z radu NanoCare a NanoShine.

V žiadnom prípade sa nesmú používať prostriedky obsahujúce alkohol, dezinfekčné prostriedky, rozpúšťadlá alebo silné zásady.

Povrch batérie sa v žiadnom prípade nesmie čistiť drsnými handričkami alebo čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi abrazíva a kyseliny.

